

43 アイドラ ホイール

(株) マクシスコポレーション 渡辺 啓

全 2 枚

Service Information System




LD1000B アイドラ-1件



● LD1000B 三菱クローラキャリア 部品カタログ(車体編)

43 アイドラ ホイール
IDLER WHEEL



日本キャタピラー合同会社	生 繁
プロダクトサポート直販課	'18. 4.-6
TEL: 04-7103-0748	直販課
FAX: 04-7103-0747	

43 アイドラ ホイール

注記	No.	部品番号	数量	部品名称
	①	50C43-20100	2	WHEEL, IDLER PM06111へ代替
	2	50C43-00200	2	SHAFT
	3	50C43-20300	2	BRACKET, INNER
	4	50C43-20402	2	BRACKET, OUTER
	5	50C43-10500	4	SPACER
	6	55143-02000	4	SEAL, OIL
	7	00210-42010	2	NUT
	8	00305-42010	2	WASHER, LOCK
	9	F1035-12035	8	BOLT
	10	F1035-12045	8	BOLT
	11	F2515-12000	16	WASHER, SPRING
	12	F3153-05000	4	O-RING
	13	F5000-10000	2	PLUG, DRAIN
	14	F4202-10000	2	GASKET
	15	F8143-32211	4	BEARING

アイドラ-Gとしては部品No.の設定が無いための
 一度見積書にて送付させて頂いたホイールはカタログの
 ①ホイール・アイドラのみとなります。
 アイドラ-Gとして必要の際は全て子部品にて部品取り
 後に組立て作業を要します。

日本キャタピラー合同会社
 プロダクトサポート直販課
 TEL: 04-7103-0746
 FAX: 04-7103-0747

生 糸
 1B.4.-6
 直販課